



На прочном основании

Опыт эксплуатации «КИА-Соренто» обобщил Игорь Козлов. Фото Константина Якубова.

ЕСТЬ ЛИ VIN НА РАМЕ?

Читатели часто спрашивают: как в сжатые сроки удастся добыть сведения о слабых местах в конструкции тех или иных машин? У дилеров. Но кому охота выносить сор из избы? Только с развитием Интернета лукавить им не резон – шила в мешке не утаишь!

Сегодня речь пойдет о «Соренто» первого поколения и его рестайлинговой модификации (см. Историю модели). Эти машины собирали в Корее, а позже и в России – на предприятии «ИжАвто». Их нетрудно распознать по VIN – соответственно KNE и XWK. Своей популярностью автомобили обязаны разумной цене, в том числе на вторичном рынке. Торт на шестилетки с дизелем и АКП начинается с 530 тыс. руб.

блей, а на трехлетки – с 640 тыс. Интересная деталь: свежие бензиновые экземпляры стоят дороже дизельных, а пожилые – наоборот. Учтите это при выборе силового агрегата – когданибудь машину придется продавать.

Как и должно быть у классического вездехода, кузов сидит на мощной раме. И пусть такая конструкция тяжелее несущего кузова, зато, как показывает практика, более живучая. К кузову, если автомобиль не был в авариях, обычно претензий нет. Разве что на кромке капота могут появиться сколы краски, а позднее и ржавчина. Она же нередко поедает VIN, выбитый на лонжероне рамы, около правого заднего колеса. Если номер не читается, то при регистрации авто возникнут осложнения.

На дорестайлинговых машинах первых партий нередко капризничал климат-контроль. Причина – в небрежно надетом электрическом разъеме, который нужно лишь плотно надвинуть. Случалось, отказывал силовой транзистор, отвечающий за изменение скорости вентилятора. Деталь недорогая, да и поменять ее не сложно.

ТРИ ПЛЮС ДВА

На машины первого поколения ставили бензиновые моторы 2,4 и 3,5 л серии «Сириус II» и «Сигма», а также дизель A-Engine объемом 2,5 л. После рестайлинга модель получила новый 3,3-литровый бензиновый двигатель серии «Лямбда», а дизель, оставшись по сути, прежним, стал заметно мощнее – 170

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

- **2002** Дебют «КИА-Соренто». Код модели JC. Кузов: 5-дверный универсал. Двигатели: бензиновые – Р4, 2,4 л, 102 кВт/139 л.с. и V6, 3,5 л, 144 кВт/195 л.с.; дизельный с системой впрыска «коммон рейл» и турбонаддувом, Р4, 2,5 л, 103 кВт/140 л.с. Привод полный, M5 или A4.
- **2003** Краш-тест EuroNCAP: 9 баллов за фронтальный удар и 16 – за боковой. Отмечена повышенная вероятность повреждения коленей водителя и переднего пассажира. Итог: четыре звезды.

Краш-тест IIHS: итоговая оценка «A» – достаточный уровень безопасности.

Краш-тест NHTSA: оценка «хороша» за лобовой удар и «отлично» – за боковой.

- **2006** Рестайлинг: изменились бамперы, оптика, решетка радиатора, накладки на боковинах, центральная консоль и материалы отделки. Новый бензиновый двигатель с измененными fazами газораспределения: V6, 3,3 л, 182 кВт/248 л.с. Мощность дизельного мотора повышенна до 170 л.с. Новая А5.
- **2008** Начало серийного производства модели в Ижевске.
- **2009** Представлен новый «КИА-Соренто».

вместо 140 л.с. Этого достигли применением других форсунок и турбокомпрессора с измененной геометрией направляющего аппарата. Только лучше бы не достигали: надежность турбин стала ниже. И прежние-то с трудом дотягивали до 120–130 тыс. км, а новые... Долгожители считаются прослужившие хотя бы сотню тысяч, но, как правило, к 50 тыс. км будите готовы увидеть в улитке лужу масла – верный признак кончины. При замене турбины обязательно снимите интеркулер, слейте просочившееся в него масло и промойте его радиатор бензином. Если этого не сделать, то клапан EGR, и без того быстро засоряющийся, придется чистить чуть ли не после каждой поездки. Заметим, что расположение клапана неудобно – под впускным коллектором, куда запрещено не добираться.

На 170-сильных моторах также прибавилось хлопот с форсунками, точнее, с болтами их крепления. Нередко крепеж обрывается и форсунка вы-



• Так выглядят салон до рестайлинга – монументально и вполне эргономично.

• В обновленном интерьере изменилась только центральная консоль.

• В потолочной консоли удобные карманы для очков.



стrellивает из двигателя, чаще почему-то из третьего или четвертого цилиндра. Если болт обворвался по шляпке – повезло. Хуже, если заподлицо с головкой: повозитесь, выкручивая обломок. Обязательно поменяйте и остальные болты, пусть даже они кажутся нам цементами. В среднем раз в 100 тыс. км каждую форсунку нужно извлекать для профилактики. Сделать это бывает не просто из-за сажи, сковавшей ее в колодце. Используйте простой прием: вывернув свечу накаливания, залейте в цилиндр грамм семьдесят – сто моторного масла, после чего закрутите свечу на место и проверните коленвал за болт шкива. Порой достаточно небольшого усилия, чтобы форсунка вышла, оставившись невредимой. Не забудьте потом удалить масло из цилиндра и обязательно замените уплотнительные колечки!

Топливная аппаратура «Босч» в целом весьма надежна. Но и ее можно прикончить, если заправлять машину сомнительной соляркой или игнори-


ровать сигнал на щитке приборов, оповещающий о скоплении воды в отстойнике фильтра. Кстати, будьте аккуратны с соответствующим датчиком – легко отламывается по резбе!

На бензиновом моторе «Сириус II» может отказать термостат, что чаще случается после замены охлаждающей жидкости. Если заметили, что вентилятор системы охлаждения стал чаще обычного работать на большой скорости, значит, пора в магазин. Но не покупайте родной термостат! Дело в том, что момент его открытия плохо сочетается с теплоотдачей системы охлаждения. Это признал и завод, выпустив соответствующий ТСВ (технический сервисный бюллетень), где предписано менять термостат на деталь 25500-2B000 от двигателя «Гамма» или 25510-42010 от дизеля.

«Сириус II» снабжен сравнительно сложным приводом валов: один ремень приводит ГРМ, а второй – балансирные противовесы. И если к первому от-

РЕМОНТ И СЕРВИС | В ДЕТАЛЯХ KIA SORENTO (2002–2009 г.)

❶ Шесть выпуклостей на клапанной крышке дизеля – бутафория: мотор четырехцилиндровый.



❷ Бензиновый мотор 3,3 л серии «Лимбда». Дополнительный VIN находится в месте, отмеченном овалом.

❸ Если после дорожной аварии двигатель застух, верните клапан отсечки топлива в рабочее положение, надавив на резинку.



носятся с должным трепетом, то во второму.... Некоторые умудряются выставить метки балансирных валов в противофазе, то есть сместить их от истинного положения ровно на один оборот (балансир вращается в два раза быстрее коленвала), и тогда «неглавный» ремень быстро рвется. То, что мотор трясется, – не самое страшное. Хуже, когда под хлыст «оборванца» попадает датчик положения коленвала.

Моторы серии «Лимбда» сравнительно молоды, но уже успели отличиться плавающей неисправностью, когда без видимой причины понышаются обороты холостого хода и загорается лампа Check Engine. Погасите ее удается, только заменив узел электронной дроссельной заслонки. Из других особенностей отметим цепной привод ГРМ, не нуж-

дающийся в уходе, и затрудненный доступ к свечам в правой головке – чтобы их поменять, надо снять впускной коллектор. Некоторым мастерам pena возиться, поэтому три свечи из шести они попросту не меняют. Хотите в этом убедиться – привяжите коллектор мотору едва заметной нитью и после работ проверьте: если нить цела, значит, свечи точно не меняли.

Самыми неприятными проявлениями себя моторы серии «Сигма», которые устанавливались также на «Хендай-Терракан». Типичных поломок агрегатов не отмечено, однако есть эксплуатационные неудобства: столь же плохой, как на «лимбдах», доступ к свечам и необходимость через каждые 60 тыс. км менять ремень ГРМ и ролики. Кроме того, эти моторы довольно прожорливы,

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПЧАСТЕЙ У ДИЛЕРОВ

Запчасть	Стоимость, руб.
Крыло переднее/заднее	8000/22 800
Накладка бампера переднего/заднего	12 500/12 700
Бампер/фонарь	16 000/7100
Капот	21 600
Фильтры масляный/топливный (бензин)	305/1300
Фильтры масляный/топливный (дизель)	1000/5300
Фильтр воздушный двигателя/салона	706/2100
Термостат [мотор «Гамма»]	900
Турбокомпрессор (дизель)	53 000
Радиатор охлаждения двигателя (бензин)	15 500
Тормозные диски передние/задние	10 600/8400

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ

Работа	Стоимость, руб.*
Компьютерная диагностика электронных систем	600
Диагностика ходовой части и тормозов	2400
Замена масла и фильтра двигателя (с демонтажем задней)	900
Замена ремня ГРМ Р4/У6	4250/6700
Замена подшипника передней ступицы	1900
Замена стекл и втулок стабилизаторов	1600
Замена болтов форсунок (бензин)	1000
Чистка контактов разъема климат-контроля/радиатора	1200/700
Замена тормозных колодок передних/задних	1000/1000
Регулировка углов установки колес	1800
Норма-ж	1600

*Чтобы цена АТОМРУС «Нижегородский» действует скидка 25%.

В ЗАКОУЛКАХ

Машины с МКП на вторичном рынке немного, но почти у всех один недостаток при сбросе газа на нейтрали коробка погромыхивает. Не пугайтесь, это промежуточный вал гуляет в опорах – его шум безобиден. Специалисты неохотно берутся за устранение дефекта, поскольку подбор регулировочных шайб подшипников весьма труден: агрегат надо разобрать и собрать по меньшей мере дважды. А пыл владельцев, недовольных посторонними звуками, охлаждает стоимость ремонта. Ресурс сцепления – 100–120 тыс. км. Как правило, первым сдается выжимной подшипник, под свист которого не только успеете добраться до сервиса, но и, если повезет, проедете с десяток тысяч километров.



❖ Расходники в ходовой: втулки и стойки стабилизаторов, подшипники передних ступиц.

❖ Эти масленки не видели смазки. Результат – недешевый карданный вал предстоит менять.



Автоматы Jatco RXC, как и трехрежимные раздатки EST, весьма надежны, не забывайте только регулярно менять масло. А вот у двухрежимной ТОД частенько подгорает пакет фрикционов, отчего машина в движении начинает подергиваться. Одна из причин – базально просто: завод экономит на масле. Порой в картер после заливики на ковшевые ереходит еще до 0,7 л! Вывод: при покупке машины первым делом проверяем уровень масла. Если карданные валы с пресс-масленками, не забываем их спринговать. Масленок нет – не повезло: такие узы более 60 тыс. км не живут.

С подвесками хлопот немного. Каждые 30–90 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации) потребуют замены втулок и стойки стабилизато-

ров, а к 50 тыс. км – хотя бы один подшипник передней ступицы. Шаровые опоры, сайлент-блоки, рулевые наконечники служат 150 тыс. км и более.

Тормозные колодки ходят в среднем 30–40 тыс. км (АКПП/МКП), причем передние и задние – одинаково. Тормозных дисков чаще хватает на два комплекта ководок, реже – на три. Если сзади стоят барабанные механизмы (это большая редкость), то до 80 тыс. км о замене колодок можете не беспокоиться, а тормозные барабаны заменят, скорее всего, уже следующий владелец машины.

ЗР

Благодарим компанию «АВТОМИР на Маломосковской» за помощь в подготовке материала.

ПРИМЕРНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВЕРСИЙ

Затраты* (ремонт и ТО у дилера)	Ставка, руб. 2,5 АКП 3,5 АКП
Средняя цена трехлетнего эксплуатации с пробегом 75 тыс. км	732 600 753 000
Стоимость ТО у дилера за пробег 75–150 тыс. км, включительно (без расходников)	103 940 105 800
Вероятные затраты за пробег 75–150 тыс. км (детали с заменой)	
Стоики и втулки стабилизаторов подвесок (три замены)	9 100
Подшипники передних ступиц	11 600
Ремонт раздатки ТОД	12 000
Сайлент-блоки опорителя	2 700
Чистка клапана ЕГР (дважды)	6 000 –
Турбокомпрессор	57 500 –
Тормозные диски и ководки	27 400
Тормозные колодки (две замены)	15 600
ИТОГО	978 440 957 200
Средняя цена шестилетнего эксплуатации с пробегом 150 тыс. км	628 000 574 200
Потери за три года эксплуатации (уменьшить на авто с вычетом его продажи)**	350 440 363 000
Средний расход топлива в городе (данное производителем), л/100 км	11,5 17
Разницы на топливо (Д1/Н2 = 22 руб./л)	189 750 280 500
Стоимость 1 км пробега***	7,2 8,38
Возможные дополнительные затраты за пробег 75–150 тыс. км (деталь с заменой)	
Радиатор охлаждения двигателя	17 100
Передний карданный вал	25 000
Датчик уровня топлива	– 5600

*Износ деталей 2009 года. **Без учета налога на импорт.

**С учетом расходов на топливо.