

№ TSB	KGR08-12-P050-BLGH	Тип TSB	General	Язык	Russian
Дистрибьютор		Издан	2/2/2008	Изменен	
Модель	Sorento [BL]-(all) Opirus [GH]-(all)				
Регион & Дистрибьютор	East Europe				
Гр./Сист./Комп.	Engine Mechanical System / Lubrication System / Oil Filter				
Объект	ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА (TSB No. In English : KGE08-12-P050-BLGH)				
Описание					

Прежний Технический бюллетень № [KT200709120](#) содержал информацию об изменениях в конструкции узла масляного фильтра и выпуске нового комплекта для технического обслуживания масляного фильтра на автомобилях модели SORENTO (BL) с двигателями объемом 3,3 / 3,8 л. Настоящий бюллетень, помимо автомобилей модели SORENTO (BL), также является действительным в отношении автомобилей модели OPIRUS/AMANTI (GH) с двигателями объемом 3,3 / 3,8 л

Данный бюллетень содержит информацию об изменениях в конструкции узла масляного фильтра и выпуске новых комплектов для технического обслуживания масляного фильтра, предназначенных для использования при замене моторного масла на автомобилях моделей Sorento(BL) и Opirus/Amanti(GH) с двигателями Lambda объемом 3,3/3,8 л.

Инф.о затронутых автомобилях

Модель	Регион	Дата производства	Примечания
Sorento (BL) Opirus/Amanti (GH)	Все	С 27 августа 2007 г.	Автомобили, оснащенные двигателями Lambda объемом 3,3 / 3,8 л

Инф. о деталях

■ Изменения в конструкции узла масляного фильтра

Наименование детали	Номер детали	
	До замены	После замены
	26300 - 3C200	26300 - 3C300
Узел масляного фильтра		

Примечания	<p>- Изменилась конфигурация крышки масляного фильтра. <i>Для снятия крышки масляного фильтра прежнего типа требовалось применение специального инструмента (09263-3C100), а для снятия крышки фильтра нового типа специальный инструмент не нужен. Крышку масляного фильтра нового типа можно легко снять с помощью торцевого гаечного ключа на 27 мм (1,06 дюйма).</i></p> <p>- Диаметр масляного фильтра уменьшился с 73 мм (2,87 дюйма) до 65 мм (2,56 дюйма).</p> <p>- Высота масляного фильтра уменьшилась со 130 мм (5,2 дюйма) до 105 мм (4,13 дюйма).</p>
------------	---

■ Изменения в комплекте для технического обслуживания масляного фильтра

Наименование детали	Номер детали	
	До замены	После замены
Комплект для технического обслуживания масляного фильтра		
	26320 - 3C100	26320 - 3C300
Узлы и детали		
	Прокладка пробки отверстия для слива масла	Прокладка пробки отверстия для слива масла
		
	Фильтрующий элемент масляного фильтра	Шарнир масляного фильтра

		
	Уплотнительное кольцо крышки	Штуцер
		
	Уплотнительное кольцо сливного отверстия	I-образный болт
Примечания	<p>- Комплект для технического обслуживания масляного фильтра включает прокладку пробки отверстия для слива масла, фильтрующий элемент масляного фильтра, уплотнительное кольцо крышки и уплотнительное кольцо сливного отверстия.</p> <p>- Комплект для технического обслуживания масляного фильтра включает прокладку пробки отверстия для слива масла, шарнир масляного фильтра, штуцер и I-образный болт.</p>	

Взаимозаменяемость

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Узел масляного фильтра прежнего типа является взаимозаменяемым с узлом нового типа, но сам масляный фильтр прежнего типа НЕ является взаимозаменяемым с масляным фильтром нового типа.
- При замене моторного масла обязательно заменяйте прокладку пробки отверстия для слива масла и уплотнительные кольца, а также фильтрующий элемент, на новые детали, которые входят в состав комплекта для технического обслуживания масляного фильтра.
- Повторное использование прокладки пробки отверстия для слива масла может привести к утечке масла через пробку.